

Prozessdarstellung "Rapid Tooling"

Definition "Rapid Tooling": Herstellung von Spritzgießteilen aus Originalwerkstoff in Werkzeugeinsätzen aus Aluminium

Legende:

- = Schnittstelle des Prozesses (Input/Output)
 - = Aktion / Information
 - = Start / Ende des Prozesses
 - = Dokument
 - = Entscheidung
- ADM** = Aussendienstmitarbeiter
GL = Geschäftsleitung BaHsys
CS = Customer Service BaHsys
RT = Rapid Tooling Abteilung

Ablaufdiagramm:

